

TZ-HT3500BW
TZ-LT1500BW

【Ver.1.410→Ver.2.030改善項目一覧】

No.	対象機器	改 善 内 容	
1	HT3500BW LT1500BW (モデルID:0x7D)	機能追加	ダビングに対応しました。 (マルチ音声番組をダビング時は、第一音声固定となります。)
2		機能追加	番組持ち出しに対応しました。
3		機能追加	リモート視聴に対応しました。
4		機能追加	STB置換えダビングに対応しました。
5		機能追加	dTVに対応しました。
6		改善	二重音声[主+副]の番組を視聴・再生すると、音声[主+副]の状態では出力され、二重音声の信号切替をしても切り替わらない場合がある不具合を修正しました。
7		改善	高度ケーブル自主放送のコミュニティーチャンネルが、4:3の画像になる不具合を修正しました。
8		改善	番組表で、リモコンの青ボタンを1回押すだけで2日前に戻る場合がある不具合を修正しました。
9		改善	NHKのBS4Kで、一瞬音声途切れる場合がある不具合を修正しました。
10		改善	LAN録画したコンテンツを再生時、コマ落ちしたような映像になる場合がある不具合を修正しました。
11		改善	BS4Kの録画で、再生や字幕表示ができない録画コンテンツが作成される場合がある不具合を修正しました。
12		改善	録画モード変換を行うと、シークバー操作後に映像・音声正常に出力されなくなる録画コンテンツが作成される場合がある不具合を修正しました。
13		改善	録画モード変換したコンテンツを再生すると、音声名が表示されない場合がある不具合を修正しました。
14		改善	録画モード変換順一覧の[d]ボタンを押すと、情報表示画面に「番組詳細内容」が表示されない不具合を修正しました。
15		改善	無線設定から、暗号化方式がTKIPに設定されているアクセスポイントを選択した時、警告文が表示されない場合がある不具合を修正しました。
16		改善	個別設置情報引継時、引継ぎ元STBIに暗証番号が設定されていない場合、クラウドからの設置設定データの暗証番号が設定される不具合を修正しました。
17		改善	個別設置情報引継時、引継ぎ元がTZ-HDW600シリーズ/TZ-HDW610シリーズの場合、クラウドからの設置設定データのチャンネルスキップが設定される不具合を修正しました。

※前バージョン(Ver.1.410)で作成したUSB設置設定データについては、本バージョンでの再作成が必要です。
設置設定ファイルのフォーマットバージョン：6