- Q YouTubeアプリを起動すると「ソフトウェアの更新確認」が表示されます。
- A STB本体のソフトウェアがネットダウンロードで配信されるソフトウェアのバージョンより古い場合に表示されます。

表示にしたがい、ソフトウェアを更新してください。 更新しない場合、YouTubeアプリを起動する度に「ソフトウェアの更新確認」が表示され、YouTubeはご利用いただけません。

## 『ソフトウェアの更新確認』が表示された場合の操作手順

①「はい」を選択してください。



## 対象機種:

TZ-LT1500BW/TZ-HT3500BW

録画中、開始時刻10分前以内の録画予約がある場合

## ②「決定」ボタンを押してください。



②「戻る」ボタンを押してください。



③「はい」を選択してください。



録画終了後に操作するか、録画停止や予約の削除を行った後に、YouTubeを起動してください。

④ 進捗が100%になるまでしばらくお待ちください。



⑤ 「決定」ボタンを押してください。 再起動後に視聴画面となり、バージョンアップは完了です。

